

Oggetto: manutenzione straordinaria copertura CENTRO FEDERALE FIGS

Art.	Descrizione	U.M	Quantità	P.U.	Prezzo totale
	Intervento di manutenzione straordinaria copertura CENTRO FEDERALE				
	Pulizia generale copertura compresa rimozione di aghi di pino e folgliame accumulato, disostruzione dei bocchettoni di scarico e pulizia dei canali di scarico				
	Intervento su manto di copertura realizzato mediante l'eliminazione di "sacche" di accumulo acqua, createsi a causa del distaccamento della guaina dallo strato di poliuretanto, eseguito mediante la rimozione dello strato distaccato di poliuretano ripotando la guaina a vista. (Zone oggetto di intervento: Intero corridoio zona lucernai e canale a valle di campi 5 e 6)				
	Intervento di ripristino impermeabilizzazione manto di copertura nelle zone: angolo scala e campo 4 , causa infiltrazioni				
	Manutenzione bocchettoni di scarico presenti su zona campi da gioco, esguita mediante rimozione dello strato di poliuretano, aperutra totale della guaina e della muratura, pulizia ed installazione di nuovi messicani da 100. Successivo ripristino.				
	Fornitura e posa in opera di Scala di sicurezza verticale in alluminio con gabbia di sicurezza e corrimano Faraone - SVS320.				
	Scala dotata di un blocco di sicurezza inferiore per impedire l'accesso non autorizzato e di staffe che ne consentono il fissaggio alla parete, corrimano di sicurezza, con un'altezza di 112 cm, sporge per garantire uno sbarco sicuro dalla scala al tetto dell'edificio.				
	Il prodotto è conforme ai requisiti della norma europea EN 14122-4 e viene fornito con un certificato di conformità.				
	La sua portata massima è di 150 kg.				
	Pioli antiscivolo con profondità di 3 cm.				
	La larghezza della scala è di 52 cm, le dimensioni interne dell'anello di protezione 69x77 cm.				
		AC			€
			TOTALE IMPONIBILE		€
			TOTALE IVA		